



**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 25.03.2025 - 298-570

Datum 25.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 298-570	Nr. 40
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermmedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	298	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	7,49
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	570	Insp. Länge [m]	7,49
		Knotentyp unten	Anschlusspunkt	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 500mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT--Leitungsfunktion		Insp.Richtung	in Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Beton	Bemerkung Insp.	

1:56	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
298	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 298	00:00:00	298-570_145.jpg	
570	7.49	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 570	00:01:31	298-570_146.jpg	



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 25.03.2025 - 298-570

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	298-570	40



298-570_145.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 298



298-570_146.jpg, 00:01:31, 7.49m
Endknoten, Rohrende, 570