



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 24.03.2025 - 322-323

Datum 24.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 322-323	Nr. 3
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 322	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 14,50
Lage Fahrbahn	Knoten unten 323	Insp. Länge [m] 14,50
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 200mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:107	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 323	00:00:00	322-323_1 3.jpg	
	0.50	AEDB	Werkstoffänderung - Beton, an einer Rohrverbindung	00:00:20	322-323_1 4.jpg	
	14.30	AECA	Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 150mm Durchmesser	00:01:24	322-323_1 5.jpg	
	14.30	AEDGG	Werkstoffänderung - Grauguss	00:01:28	322-323_1 6.jpg	
	14.50	BDCYY	Abbruch der Inspektion / Gegenbefahrung nicht möglich / kein Schacht	00:01:49	322-323_1 7.jpg	




ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 322-323

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	322-323	3



322-323_13.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 323



322-323_14.jpg, 00:00:20, 0.50m
Werkstoffänderung - Beton, an einer Rohrverbindung



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 322-323

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	322-323	3



322-323_15.jpg, 00:01:24, 14.30m
Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 150mm Durchmesser



322-323_16.jpg, 00:01:28, 14.30m
Werkstoffänderung - Grauguss



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 322-323

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	322-323	3



322-323_17.jpg, 00:01:49, 14.50m
Abbruch der Inspektion / Gegenbefahrung nicht möglich / kein Schacht