

Haltungsinspektion - 28.04.2025 - 373-377

Datum 28.04.2025	Kamera Fahrbare Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 373-377	Nr. 118
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	373	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Anschlusspunkt	Haltung Länge [m]	82,77
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	377	Insp. Länge [m]	82,77
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 225mm	Inspektionsart	selbstfahrende Kamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

1:609	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
377	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 377	00:00:00	373-377_398.jpg	
	65.05	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 30° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:04:28	373-377_399.jpg	
373	82.77	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 373	00:05:43	373-377_400.jpg	



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 28.04.2025 - 373-377

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	28.04.2025	373-377	118



373-377_398.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 377



373-377_399.jpg, 00:04:28, 65.05m
Krümmung der Leitung - nach links, 30° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 28.04.2025 - 373-377

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	28.04.2025	373-377	118



373-377_400.jpg, 00:05:43, 82.77m
Endknoten, Rohrende, 373