

**Haltungsinspektion - 27.03.2025 - 376-379**

Datum 27.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 376-379	Nr. 111
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	376	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	17,00
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	379	Insp. Länge [m]	17,00
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 150mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

1:125	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
379	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 379	00:00:00	376-379_377.jpg	
376	17.00	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 376	00:00:52	376-379_378.jpg	



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 27.03.2025 - 376-379

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	27.03.2025	376-379	111



376-379_377.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 379



376-379_378.jpg, 00:00:52, 17.00m
Endknoten, Rohrende, 376