



Haltungsinspektion - 24.03.2025 - 433-432

Datum 24.03.2025	Kamera Fahrbare Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 433-432	Nr. 20
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	433	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	6,80
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	432	Insp. Länge [m]	6,80
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 250mm	Inspektionsart	selbstfahrende Kamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Beton	Bemerkung Insp.	

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
432	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 432	00:00:00	433-432_8 1.jpg	
433	6.80	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 433	00:00:42	433-432_8 2.jpg	



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 433-432

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	433-432	20



433-432_81.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 432



433-432_82.jpg, 00:00:42, 6.80m
Endknoten, Rohrende, 433