

Haltungsinspektion - 26.03.2025 - 453-451

Datum 26.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 453-451	Nr. 83
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	453	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	14,50
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	451	Insp. Länge [m]	14,50
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 250mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

1:107	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 451	00:00:00	453-451_283.jpg	
	14.40	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:00:50	453-451_284.jpg	
	14.50	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 453	00:01:01	453-451_285.jpg	




Haltungsbilder - 26.03.2025 - 453-451

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	453-451	83



453-451_283.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 451



453-451_284.jpg, 00:00:50, 14.40m
Krümmung der Leitung - nach links, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung




ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 26.03.2025 - 453-451

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	453-451	83



453-451_285.jpg, 00:01:01, 14.50m
Endknoten, Rohrende, 453