



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 26.03.2025 - 486-487

Datum 26.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 486-487	Nr. 90
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 486	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 25,00
Lage Fahrbahn	Knoten unten 487	Insp. Länge [m] 25,00
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 225mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung in Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:184	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 486	00:00:00	486-487_3 06.jpg	
	0.90	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 15° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:00:24	486-487_3 07.jpg	
	25.00	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 487	00:01:41	486-487_3 08.jpg	



Haltungsbilder - 26.03.2025 - 486-487

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	486-487	90



486-487_306.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 486



486-487_307.jpg, 00:00:24, 0.90m
Krümmung der Leitung - nach links, 15° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 26.03.2025 - 486-487

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	486-487	90



486-487_308.jpg, 00:01:41, 25.00m
Endknoten, Rohrende, 487