


**Haltungsinspektion - 27.03.2025 - 542-369**

Datum 27.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 542-369	Nr. 109
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	542	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	22,64
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	369	Insp. Länge [m]	22,64
		Knotentyp unten	Anschlusspunkt	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 225mm	Inspektionsart	selbstfahrende Kamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	in Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

	1:167	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	542						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 542	00:00:00	542-369_373.jpg		
	369						
	22.64	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 369	00:02:00	542-369_374.jpg		



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 27.03.2025 - 542-369

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	27.03.2025	542-369	109



542-369_373.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 542



542-369_374.jpg, 00:02:00, 22.64m
Endknoten, Rohrende, 369