



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 27.03.2025 - 578-645

Datum 27.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 578-645	Nr. 98
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 578	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 26,27
Lage Fahrbahn	Knoten unten 645	Insp. Länge [m] 26,27
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 250mm	Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung in Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:194	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
578						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 578	00:00:00	578-645_3 35.jpg	
	26.27	BDCYY	Abbruch der Inspektion / kein weiterkommen / Gegenbefahrung nicht möglich	00:04:07	578-645_3 36.jpg	



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 27.03.2025 - 578-645

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	27.03.2025	578-645	98



578-645_335.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 578



578-645_336.jpg, 00:04:07, 26.27m
Abbruch der Inspektion / kein weiterkommen / Gegenbefahrung nicht möglich