

Haltungsinspektion - 06.05.2025 - 589-449

Datum 06.05.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 589-449	Nr. 153
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	589	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Anschlusspunkt	Haltung Länge [m]	11,00
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	449	Insp. Länge [m]	11,00
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 100mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Edelstahl	Bemerkung Insp.	

[illegible]



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 06.05.2025 - 589-449

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	06.05.2025	589-449	153



589-449_527.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 449



589-449_528.jpg, 00:01:02, 10.70m
Krümmung der Leitung - nach links, 87° Richtungsänderung




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 06.05.2025 - 589-449

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	06.05.2025	589-449	153



589-449_534.jpg, 00:01:29, 11.00m
Endknoten, Rohrende, 589