

**Haltungsinspektion - 25.03.2025 - 607-300**

Datum 25.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 607-300	Nr. 37
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	607	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Anschlusspunkt	Haltung Länge [m]	8,00
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	300	Insp. Länge [m]	8,00
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 200mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Beton	Bemerkung Insp.	

1:59	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
300						
0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 300	00:00:00	607-300_1 39.jpg		
8.00	BACC	Rohrbruch/Einsturz - Einsturz (Konstruktionsgefüge vollständig zerstört) von 8 Uhr bis 4 Uhr / Leitung vermutlich stillgelegt	00:00:48	607-300_1 40.jpg	5	
8.00	BDCYY	Abbruch der Inspektion / Leitung vermutlich stillgelegt	00:00:53	607-300_1 41.jpg		




Haltungsbilder - 25.03.2025 - 607-300

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	607-300	37



607-300_139.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 300



607-300_140.jpg, 00:00:48, 8.00m
Rohrbruch/Einsturz - Einsturz (Konstruktionsgefüge vollständig zerstört) von 8 Uhr /
Leitung vermutlich stillgelegt




ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 25.03.2025 - 607-300

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	607-300	37



607-300_141.jpg, 00:00:53, 8.00m
Abbruch der Inspektion / Leitung vermutlich stillgelegt