

**Haltungsinspektion - 30.04.2025 - 631-644**

Datum 30.04.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 631-644	Nr. 150
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	631	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	58,10
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	644	Insp. Länge [m]	9,80
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 150mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

1:428	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
644	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 644	00:00:00	631-644_519.jpg	
	9.80	BDCYC	Gegenseite erreicht	00:01:09	631-644_520.jpg	
	58.10		Rohrende			
631						



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 30.04.2025 - 631-644

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	30.04.2025	631-644	150



631-644_519.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 644



631-644_520.jpg, 00:01:09, 9.80m
Gegenseite erreicht



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 30.04.2025 - 631-644

Datum 30.04.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 631-644	Nr. 150
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 631	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 58,10
Lage Fahrbahn	Knoten unten 644	Insp. Länge [m] 58,10
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 150mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung in Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:428	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
631						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 631	00:00:00	631-644_5 17.jpg	
	58.10	BDCYY	Abbruch der Inspektion / kameraall zu kurz	00:03:08	631-644_5 18.jpg	



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 30.04.2025 - 631-644

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	30.04.2025	631-644	150



631-644_517.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 631



631-644_518.jpg, 00:03:08, 58.10m
Abbruch der Inspektion / kameraall zu kurz