



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 27.03.2025 - 650-489

Datum 27.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 650-489	Nr. 104
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 650	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 3,10
Lage Fahrbahn	Knoten unten 489	Insp. Länge [m] 3,10
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr


Profil Kreisprofil 200mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
489						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 489	00:00:00	650-489_3 58.jpg	
	0.70	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 87° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:00:22	650-489_3 59.jpg	
	1.90	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 87° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:00:58	650-489_3 60.jpg	
	3.10	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 650	00:01:19	650-489_3 61.jpg	
650						



Haltungsbilder - 27.03.2025 - 650-489

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	27.03.2025	650-489	104



650-489_358.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 489



650-489_359.jpg, 00:00:22, 0.70m
Krümmung der Leitung - nach links, 87° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 27.03.2025 - 650-489

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	27.03.2025	650-489	104



650-489_360.jpg, 00:00:58, 1.90m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 87° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



650-489_361.jpg, 00:01:19, 3.10m
Endknoten, Rohrende, 650