



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 28.03.2025 - 658-458

Datum 28.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 658-458	Nr. 115
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 658	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 1,20
Lage Fahrbahn	Knoten unten 458	Insp. Länge [m] 1,20
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 150mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Grauguss	Bemerkung Insp.

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 458	00:00:00	658-458_3 86.jpg	
	1.20	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 658	00:00:19	658-458_3 87.jpg	



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 28.03.2025 - 658-458

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	28.03.2025	658-458	115



658-458_386.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 458



658-458_387.jpg, 00:00:19, 1.20m
Endknoten, Rohrende, 658