



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 29.04.2025 - 671-463

Datum 29.04.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 671-463	Nr. 135
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 671	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 3,20
Lage Fahrbahn	Knoten unten 463	Insp. Länge [m] 3,20
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 125mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 463	00:00:00	671-463_4 69.jpg	
	2.90	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 125mm hoch bei 12 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)	00:00:33	671-463_4 70.jpg	
	3.20	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 671	00:00:48	671-463_4 71.jpg	




Haltungsbilder - 29.04.2025 - 671-463

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	29.04.2025	671-463	135



671-463_469.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 463



671-463_470.jpg, 00:00:33, 2.90m
Anschluss - Abzweig, offen, 125mm hoch bei 12 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 29.04.2025 - 671-463

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	29.04.2025	671-463	135



671-463_471.jpg, 00:00:48, 3.20m
Endknoten, Rohrende, 671