



Haltungsinspektion - 21.06.2025 - 717-718

Datum 21.06.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 717-718	Nr. 211
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	717	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	8,00
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	718	Insp. Länge [m]	8,00
		Knotentyp unten	Anschlusspunkt	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 150mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	in Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Beton	Bemerkung Insp.	

1:59	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
717	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 717	00:00:00	717-718_768.jpg	
718	8.00	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 718 / Rohröffnung verschlossen	00:00:35	717-718_769.jpg	



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 21.06.2025 - 717-718

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	21.06.2025	717-718	211



717-718_768.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 717



717-718_769.jpg, 00:00:35, 8.00m
Endknoten, Rohrende, 718 / Rohröffnung verschlossen