

2025.03.28



2025.03.28

2025.03.13



[link](#)

[link](#)

[link](#)

Schechterehebungsprotokoll V2018.2.3.4 Nur mit den zugehörigen Proben zu verwenden!

Schachtnr: 280

Subtyp Regenwasser

Abstich 1,82 [m]

Deckel DN 68 [cm]

Klasse D 400 [(kN) (N)]

Ausgleichsringe \_\_\_\_\_ [cm]

Schicht DN 80x60 [mm]

Schichtzustand \_\_\_\_\_ [1-5]

Konus / Übergangsplatte 


Inspekteur \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 250 [mm]

Material PVC

Tiefe 1,82 [m]



Material















	Umgebung
	Deckel
	Rahmen
	Fuge
	Ausgleichs.
	Fuge
	Hals
	Fuge
	Konus
	Übergangsplatte
	Fuge
	Unterteil
	Fuge
	Bodenteil
	Auftritt
	Gerinne

Bild Deckel Bild / Seite

46,75788, 14,37751, 535,1m, 307°

28.03.2025 09:06:35