

2025.03.12



46,75846, 14,37701, 520,5m, 117°
12.03.2025 13:23:26

[link](#)

2025.03.12



46,75841, 14,37697, 521,1m, 345°
12.03.2025 13:22:41

[link](#)

[link](#)

Schulbuchungsprotokoll V2018.2.3.4

Schichtnr: 417

Subtyp Schmutzwasser

Abstich 2,10 [m]

Deckel DN 68 [cm] /

Klasse D-400 [cm] [g]

Ausgleichsring _____ [cm]

Schicht DN 1000 [mm]

Schichtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Wurde mit dem zugehörigen Prozess eine Veranlassung...


Collingor 29.4.25
Inspektoren Datum

Ablauf Funktion: Straß, HA, EL

DN 200 [mm]

Material PVC

Tiefe 2,10 [m]



Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Austritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

46,75825, 14,37689, 553,3m, 350°

29.04.2025 11:29:05