

2025.06.20




2025.06.20



[link](#)

2025.06.20



[link](#)

[link](#)

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4 Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

Schachtnr: 529 Inspekteur: Gollmeyer Datum: 20.6.21

Subtyp: Reparatur Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

Abstich: 2,0 [m] DN: 200 [mm]

Deckel DN: 68 [cm] Material: Beton


Klasse: D-400 [kN] [M] Tiefe: 1,0 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN: 600 [mm]

Schachtzustand: _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material **Umgebung**






Fuge



Fuge



Fuge

Fuge



Fuge



Auftritt



Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht