




2025.06.20



[link](#)

2025.06.20



[link](#)

link

Schlechterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.:

532

Maßstab: 1:100

Inspektor: Galnaye Datum: 20.6.25

Subtyp: _____

Absfich: 4,05 [m]

Deckel DN: 68 [cm]

Klasse: D [kN] [N]

Ausgleichsringe: _____ [cm]

Schacht DN: 600 [mm]

Schachtrastand: _____ [N-S]


Konus / Übergangsplatte

Ablauf: Funktion: Sitang_HA_EL

DN: 300 [mm]

Material: B

Tiefe: 1,00 [m]



Material

Umgebung




Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

46,75907, 14,37602, 520,5m, 256°
20.06.2025 09:25:56