


2025.06.20



2025.06.20



[link](#)

2025.06.20



[link](#)

[link](#)

Schächter / Anlagen-Projekt / Verantwortl.

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schachtnr: 534

Subtyp Schmutzwasser (Öl führend)

Abstich 0,48 [m]

Deckel DN 68 [cm]

Klasse D-400 [kN] [k]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN 600 [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte


Gallmayer 20.6.15
Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 200 [mm]

Material PVC

Tiefe 0,45 [m]









Material	Umgebung
	Deckel
	Rahmen
	Fuge
	Ausgleichs.
	Hals
	Fuge
	Konus
	Übergangsplatte
	Fuge
	Unterteil
	Fuge
	Bodenteil Auftritt
	Gerinne

Bild Deckel
Bild Orientierung
Bild / Schacht