


2025.06.20



2025.06.20



[link](#)

2025.06.20



[link](#)

[link](#)

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr: 535

Subtyp Regenwasser

Abstich 0,60 [m]

Deckel DN 68 [cm]

Klasse D-400 [kN] [t]

Ausgleichsringe \_\_\_\_\_ [cm]

Schicht DN 600 [mm]

Schachtzustand \_\_\_\_\_ [1-5]

Konus / Übergangsplatte 


Inspektor Gallmayer Datum 10.6.25

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 150 [mm]

Material PVC

Tiefe 0,6m [m]



DN 150 PVC 0,6m

**Material**

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

**Bild Deckel**      **Bild Orientierung**      **Bild / Schacht**