



2025.06.20



2025.06.20

2025.06.20



[link](#)

[link](#)

2025.06.20



[link](#)

[link](#)





Bild Deckel

Bild Orientierung



Schichtenverzeichnisprotokoll V2018 2.3.4

Gallmann Ingenieurbüro

Ablauf Funktion, Standort, DN 150, Material PVC, Tiefe 0,45

Schichtnr: 543

Subtyp Regenwasser

Abstich DN 100 [mm]

Deckel DN G8 [mm] /

Kreisseil DN 100 [mm] N

Ausgleichsringe [mm]

Schicht DN 100 [mm]

Schichtzustand [1-3]

Konus / Übergangsplatte

Material Umgebung

Deckel

Rahmen

Ausgleichs:

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Aufritt

Gerinne