

2025.06.20



2025.06.20

2025.06.20



[link](#)



[link](#)

[link](#)

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4 Nur mit dem zugehörigen Preis zu verwenden!

SchachtNr: 545 Gallmayer 20.6.25  
Inspekteur Datum

Subtyp Regenwasser Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

Abstich 0,67 [m] DN 150 [mm]

Deckel DN 68 [cm] Material PVC


Klasse D400 [(kN) (N)] Tiefe 0,6 [m]

Ausgleichsringe \_\_\_\_\_ [cm]


Schacht DN 600 [mm]

Schachtzustand \_\_\_\_\_ [1-5]

Konus / Übergangsplatte 




Material Umgebung


 Deckel


 Rahmen


 Fuge


 Ausgleichsr.


 Fuge


 Hals

 Fuge


 Konus

 Übergangsplatte

 Fuge

 Unterteil

 Fuge

 Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel Bild Orientierung Bild / Schacht