

2025.03.21




2025.03.21

2025.03.21



[link](#)



[link](#)

[link](#)

**Schachterherstellungsprotokoll**



SchachtNr: 578

Schachtiefe: 2,32 [m]  
 Deckel DN: 68 [cm]  
 Rund  Eckig

Verschraubt: ja  nein

Material: Grauguss  
 Klasse: D 400 [kn] [t]  
 Belüftet: ja  nein

Schmutzfänger: ja  nein   
 Schacht DN: 100 [cm]  
 Rund  Eckig

**Ablauf**

Gallmayer  
 Inspekteur: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
 Funktion: Strang, HA, EL  
 DN: 250 [mm]  
 Material: PVC  
 Tiefe: 2,32 [m]






**Deckel**




**Rahmen**




**Ausgleichsr.**



**Hals**



**Übergangsplatte**



**Unterteil**



**Bodenteil**  
**Auftritt**



**Gerinne**

46,75858, 14,37753, 528,2m, 334°  
21.03.2025 07:33:18

WM24