



2025.04.29



46,75827, 14,37692, 552,1m, 75°
29.04.2025 11:19:49

[link](#)

2025.04.29



46,75825, 14,37708, 556,8m, 227°
29.04.2025 11:19:08

[link](#)

[link](#)

Schlechterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

Schachtnr: 669

Subtyp Schmutzwasser

Abstich 1,70 [m]

Deckel DN 68 [cm]

Klasse D 400 [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN 1000 [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Inspektor Gollwitzer Datum 29.4.25

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 200 [mm]

Material PVC

Tiefe 1,70 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel Bild Orientierung Bild / Schacht

46,75817, 14,377, 556,8m, 162°
29.04.2025 11:24:54