



2025.06.20



[link](#)

2025.06.20



[link](#)

[link](#)

Schachterhebungsprotokoll V2018 2.3.4

Schachtnr.: 702

Subtyp Regenwasser

Abstich 0,80 [m]

Deckel DN 68 [cm]

Klasse C-250 [kN] [M]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN 600 [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Inspekteur Gallmayer Datum 20.6.25

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 150 [mm]

Material PVC

Tiefe 0,72 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

46,75948, 14,3761, 525,5m, 157°

20.06.2025 09:04:33

Bild Deckel Bild Orientierung Bild / Schacht