










-  Schäden
 Abzweiger
 Streckenschäden
 Zustand Objektkennzahl
 ok
 -1 keine Schäden
 1
 2
 3
 4
 5

- FUNDERMAX:kanal_knoten_fundermax gallmayer
- 🏠 Bauwerk
 - Punkt
 - 📏 Sauger
 - Sauger
 - 🕸 Schacht
 - ⬛ Schacht
 - Unbekannt
 - ★ Gefahr im Verzug

- Mischwasser
- Drainagewasser
- Regenwasser
- Schmutzwasser
- - - Unbekannt
- × × nicht befahrbar
- Gefahr im Verzug

