


Befahrungsdaten

- ✖ Schäden
- Abzweiger
- Streckenschäden
- Befahrungen baulicher Zustand [181]
- ok
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Entwässerung

ASFİNAG:asfinag_knoten full style

- Bauwerk
- Punkt
- ⊗ Schacht
- ▢ Einlaufgitter
- Putznische
- ASFİNAG:asfinag_kanten [5137]



Auftraggeber:
ASFİNAG Bau Management GmbH
Schnirchgasse 17
1030 Wien

Projekt:
A02 Südautobahn, A10 Tauern Autobahn
Pilotprojekt Grundlagenerfassung Entwässerung
Zustand Bewertung und Kanalkataster
SAP-Belegnummer(n): 302102824

Plan: 178 A02 377-381km EPSG:31255
A02-Zollamtsplatz - Staatsgrenze
Inspektion Hufnagel 2024
Zustandsbeurteilung ISYBAU

erstellt von:
Hugo Fuchs
DDKI
2025.08.18