



Befahrungsdaten

- ✖ Schäden
- Abzweiger
- Streckenschäden
- Befahrungen baulicher Zustand [181]
- ok
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Entwässerung

ASFINAG-asfinag_knoten full style

- Bauwerk
- ⊗ Punkt
- ⊗ Schacht
- ⊞ Einlaufgitter
- Putznische
- ASFINAG-asfinag_kanten [5137]

Auftraggeber:
ASFINAG Bau Management GmbH
Schnirchgasse 17
1030 Wien

Projekt:
A02 Südbahnhof, A10 Tauerntal
Pilotprojekt Grundlagenerfassung Entwässerung
Zustand Bewertung und Kanalkataster
SAP-Belegnummer(n): 302102824

Plan: 182 A02 377-381km EPSG:31255
A02-Zollamtsplatz - Staatsgrenze
Inspektion Hufnagel 2024
Zustandsbeurteilung ISYBAU

erstellt von:
Hugo Fuchs
www.asfinag.at
www.ddki.at
2025.08.18