


7477

2023.11.08

Strecke:A02 Kilometrierung:346.11
Achsabstand:85.42m

7477



2023.11.08

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Inspektion: 7477

Inspektor: Gallnager Datum: 8.11.23

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 800 [mm]

Material B

Tiefe 4,00 [m]

Subtyp _____

Abstich 4,10 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [mm]

Ausgleichsring _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachttzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8. November 2023 14:39

Handwritten notes on the form:

- DN 150 PVC 1,4m
- DN 800 B 3,95m

7477

2023.11.08



7477

2023.11.08

