


7562

2023.11.24

Strecke:A02
Kilometrierung:348.545
Achsabstand:35.08m**7562**

2023.11.24

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Merkmalen zugehöriger Prozesse verwenden

Schacht Nr.:

7562Gallmayer 24.11.23

Inspekteur

Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.Abstich 1,55 [m]DN 500 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [(kN) (N)]


Tiefe 1,50 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

DN 500
B
1,48 m

Material


Umgebung



Deckel




Rahmen




Fuge




Fuge




Hals




Fuge



Konus




Übergangsplatte




Fuge



Unterteil



Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

24. November 2023 08:23

7562

2023.08



7562

2023.08.21

