

7621

2023.10.24

Strecke:A02
Kilometrierung:349.267
Achsabstand:0.16m**7621**

2023.10.24

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden.

Schachtnr.:

7621Gallnager 24.10.23
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.Abstich 2,40 [m]DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [V]


Tiefe 2,40 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]


Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

1,30
Du200
B2,35
Du400
B

Material


Umgebung



Deckel




Rahmen




Fuge




Ausgleichsring




Fuge




Hals




Fuge




Konus



Übergangsplatte




Fuge




Unterteil




Fuge




Bodenteil




Fuge



Bodenteil



Bodenteil



Bodenteil

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

24. Oktober 2023 12:05

7621

2023.10



7621

2023.10.24

