


**7635**

2023.11.15

Strecke:A02  
Kilometrierung:350.723  
Achsabstand:15.03m**7635**

2023.11.15

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 7635

Subtyp: \_\_\_\_\_

Abstich 1,55 [m]

Deckel DN \_\_\_\_\_ [cm]

Klasse \_\_\_\_\_ [kN] [N]

Ausgleichsringe \_\_\_\_\_ [cm]

Schacht DN \_\_\_\_\_ [mm]

Schachtzustand \_\_\_\_\_ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material: \_\_\_\_\_ Umgebung: \_\_\_\_\_

Deckel: \_\_\_\_\_

Rahmen: \_\_\_\_\_

Fuge: \_\_\_\_\_

Ausgleichs.: \_\_\_\_\_

Fuge: \_\_\_\_\_

Hals: \_\_\_\_\_

Fuge: \_\_\_\_\_

Konus: \_\_\_\_\_

Übergangsplatte: \_\_\_\_\_

Fuge: \_\_\_\_\_

Unterteil: \_\_\_\_\_

Fuge: \_\_\_\_\_

Bodenteil: \_\_\_\_\_

Auftritt: \_\_\_\_\_

Gerinne: \_\_\_\_\_

Bild Deckel: \_\_\_\_\_

Bild Orientierung: \_\_\_\_\_

Bild / Schacht: \_\_\_\_\_

15. November 2023 09:17

Gallmayer 15.11.23  
Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 150 [mm]

Material PVC

Tiefe 0,95 [m]

0,90  
DN 150  
PVC

**7635**

2023.10



**7635**

2023.10.23

