


7636

2023.11.15

Strecke:A02
Kilometrierung:350.674
Achsabstand:15.21m



7636



2023.11.15hebungsprotokoll V2018.2.3.4

7636

Gallmayer 15.11.23
Inspekteur Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

Abstich 1,55 [m]

DN 150 [mm]

Deckel DN [cm]

Material PVC

Klasse [kN] [N]



Tiefe 1,05 [m]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]


Konus / Übergangsplatte



1,00
DN 150
PVC

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge




Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

15. November 2023 09:30

Bild / Schacht

7636

2023.10



7636

2023.10.23

