


7637

2023.11.15

Strecke:A02
Kilometrierung:350.538
Achsabstand:15.01m



7637



2023.11.15

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

7637

Gallnager 15.11
Inspekteur Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

Abstich 2.00 [m]

DN 200 [mm]

Deckel DN [cm]

Material PVC

Klasse [kN] [N]


Tiefe 1.45 [m]

Ausgleichshöhe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte

DN 150
PVC
1.45

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

15. November 2023 10:34

7637

2023.11



7637

2023.11.15

