

7641

2023.11.15

Strecke:A02  
Kilometrierung:350.324  
Achsabstand:15.25m



7641



2023.11.15

Nachtragsprotokoll V2018.2.3.4

7641

Gallmayer 15.11.23  
Inspekteur Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

Abstich 1,10 [m]

DN 150 [mm]

Deckel DN [cm]

Material PVC

Klasse [KN] [N]

Tiefe 0,65 [m]

Ausgleichshöhe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



0,60  
DN 150  
PVC

Material

Umgebung



Deckel



Rahmen




Fuge



Ausgleichsr.



Fuge



Hals




Fuge




Konus



Übergangsplatte



Fuge




Unterteil



Fuge



Bodenteil



Auftritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

15. November 2023 09:59

**7641**

2023.11



**7641**

2023.11.15

