


7646

2023.11.16

Strecke: A02
Kilometrierung: 349.672
Achsabstand: 16.39m**7646**

2023.11.16

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

7646

Gallnager 16.11.23
Inspektor Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

Abstich 1.75 [m] DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm] Material B

Klasse _____ [cm] [N] Tiefe 1.75 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____ Umgebung _____

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

16. November 2023 12:03

7646

2023.11.16



7646

2023.11.16

