


7657

2023.11.17

Strecke:A02
Kilometrierung:348.928
Achsabstand:18.72m**7657**

2023.11.17

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

7657

Gallnager 17.11.23
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

Abstich 2,00 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [N]


Tiefe 2,00 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]


Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichsr.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Aufritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

17. November 2023 08:30

7657

2023.11.17



7657

2023.11.17

