


7661

2023.11.17

Strecke:A02
Kilometrierung:348.729
Achsabstand:16.21m**7661****2023.11.17**

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schächterhebungsprotokoll

7661

Subtyp

Abstich 1,65 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [km] [N]

Ausgleichshöhe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]


Konus / Übergangsplatte

Gallnager

Inspektor


17.11.23

Datum


Ablauf Funktion: Strang, HA, ELDN 400 [mm]Material BTiefe 1,65 [m]DN 400
B
1,65

Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsr.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7661

2023.11



7661

2023.11.17

