


7665

2023.11.17

Strecke:A02
Kilometrierung:348.573
Achsabstand:15.89m**7665**

2023.11.17

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Inspektion:

7665

Subtyp

Abstich 4,50 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [cm] [N]

Ausgleichshöhe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-3]

Konus / Übergangsplatte


Gallmayer 18.11.23
Inspektor Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 500 [mm]


Material B

Tiefe 4,50 [m]



Material

Umgebung



Deckel



Rahmen




Fuge




Ausgleichsr.




Fuge



Hals




Fuge




Konus



Übergangsplatte




Fuge



Unterteil



Fuge



Bodenteil



Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

17. November 2023 11:07

7665

2023.11.17



7665

2023.11.17

