


7669

2024.03.07

Strecke:A02
Kilometrierung:345.362
Achsabstand:20.32m



7669



2024.03.07

Schacht Nr: 7669

Subtyp _____

Abstich 2,35 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [i]

Ausgleicherringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer 7.3.24
Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,35 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7669

2024.03



2024.03.07 Schachtring gebrochen



7669

2024.03.07

