


7695

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:350.698
Achsabstand:16.39m



7695



2023.10.19

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schnitterhebung:

7695

Gallmayer 19.10.23

Inspekteur

Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

Abstich 2.00 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [k]


Tiefe 2.00 [m]

Ausgleicherringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Material

Umgebung



Deckel



Rahmen




Fuge



Ausgleichsr.




Fuge




Hals




Fuge




Konus



Übergangsplatte




Fuge




Unterteil



Fuge



Bodenteil



Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

19. Oktober 2023 09:09

7695

2023.10.19



2023.10.19



2023.10.19



7695

2023.10.19



2023.10.19

