


7697

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:350.797
Achsabstand:16.27m**7697****2023.10.19**

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Inspektion (Nr.): 7697

Inspekteur: Gallnager Datum: 17.10.2023

Subtyp: _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

Abstich 1,90 [m] DN 400 [mm]

Deckel DN 4 [cm] Material 0

Klasse _____ [kN] [X] Tiefe 1,87 [m]

Ausgleicherringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____ Umgebung _____

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

19. Oktober 2023 09:07

7697

2023.10.17



7697

2023.10.17

