


7712

2024.03.04

Strecke:A02
Kilometrierung:345.211
Achsabstand:0.88m



7712



2024.03.04

Scheiterhebungsprotokoll

SchachtNr:

7712

Gallmayer

Inspektor

Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

Abstich 2m [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN [cm]

Material B

Klasse [kN] [k]

Tiefe 1,95 [m]

Ausgleicherringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte

DN200
PVC
1,10mDN400
Beton
1,9m

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen




Fuge




Ausgleichs.



Fuge




Hals



Fuge




Konus




Übergangsplatte




Fuge



Unterteil



Fuge



Bodenteil



Auftritt

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7712

2024.03



7712

2024.03.04

