


7716

2023.10.24

Strecke:A02
Kilometrierung:349.981
Achsabstand:0.19m**7716**

2023.10.24

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden.

Schacht Nr.:

7716

Gallmayer 24.10.23
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

Abstich 2,50 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [X]



Tiefe 2,50 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte




Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

24. Oktober 2023 10:37

7716

2023.10



7716

2023.10.24

