


**7717**

2023.10.24

Strecke:A02 Kilometrierung:349.93  
Achsabstand:0.14m**7717**

2023.10.24

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Proben zu verwenden!

Schachtwir:

7717

Gallmayer 24.10.23

Inspekteur Datum

Subtyp \_\_\_\_\_

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. \_\_\_\_\_

Abstich 2,35 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN \_\_\_\_\_ [cm]

Material B

Klasse \_\_\_\_\_ [kN] [t]


Tiefe 2,35 [m]

Ausgleichsringe \_\_\_\_\_ [cm]

Schacht DN \_\_\_\_\_ [mm]

Schachtzustand \_\_\_\_\_ [1-5]

Konus / Übergangsplatte




Material

Umgebung



Deckel




Rahmen




Fuge

Ausgleichs.




Fuge




Hals




Fuge




Konus



Übergangsplatte



Unterteil



Bodenteil



Auftritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

24. Oktober 2023 10:34

**7717**

2023.10



**7717**

2023.10.24

