


7718

2023.10.24

Strecke:A02 Kilometrierung:349.88
Achsabstand:0.08m**7718**

2023.10.24

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!!

Schachtnr.:

7718

Gallmayer 24.10.23
Inspektor Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

Abstich 2,30 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [N]


Tiefe 2,30 [m]

Ausgleicherringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]


Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Material

Umgebung



Deckel



Rahmen




Fuge



Ausgleichsr.




Fuge




Hals




Fuge




Konus




Übergangsplatte




Fuge




Unterteil



Fuge



Bodenteil



Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

24. Oktober 2023 10:11

7718

2023.10



7718

2023.10.24

