

7723

2023.10.24

Strecke:A02
Kilometrierung:349.627
Achsabstand:0.09m



7723



2023.10.24

Schacht Nr.:

7723

Subtyp

Abstich 2,35 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [kN] [k]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte




Gallmayer 24.10.23
Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 400 [mm]

Material

Tiefe 2,35 [m]



Material


Umgebung




Deckel



Rahmen




Fuge




Ausgleichsring




Fuge




Hals




Fuge




Konus




Fuge



Übergangsplatte




Fuge



Unterteil




Fuge




Bodenteil



Fuge



Bodenteil




Fuge



Bodenteil




Fuge




Bodenteil



Fuge



Bodenteil



Fuge



Bodenteil



Fuge



Bodenteil

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

24. Oktober 2023 08:54

7723

2023.10.24



7723

2023.10.24

