


7732

2023.10.23

Strecke:A02
Kilometrierung:350.748
Achsabstand:0.08m**7732**

2023.10.23

Schachterhebungsprotokoll

Schacht Nr.:

7732Gallmayer 23.10.23
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

Abstich 2,25 [m]DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [(kN) (k)]


Tiefe 2,25 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]


Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

1,40
DN 400
B220
DN 400
B

Material


Umgebung




Deckel



Rahmen




Fuge




Ausgleichs.




Fuge




Hals




Fuge




Konus




Übergangsplatte




Fuge



Unterteil



Fuge



Bodenteil

Aufritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

23. Oktober 2023 11:30

7732

2023.10



7732

2023.10.23

